

## Multi Language Quick Guide



**133384**

USB 3.0 to VGA Adapter



**133385**

USB 3.0 to HDMI Adapter



**133386**

USB 3.0 to HDMI/VGA Adapter

### EN Installation

1. Connect 133384 / 133385 / 133386 port to computer.
2. New USB flash driver will be found.
3. Install the driver (.exe file) and reboot the computer.
4. Connect VGA or HDMI connector to monitor.

PS: If there is new OS version released, please go to website <http://www.equip-info.net/> and download new driver.

### DE Installation

1. Schließen Sie den 133384 / 133385 / 133386 am USB-Anschluss eines Computers an.
2. In neuer USB Flashtreiber wird erkannt.
3. Installieren Sie den Treiber (.exe-Datei) und starten Sie den Computer neu.
4. Verbinden Sie den VGA/HDMI-Anschluss mit dem Monitor.

PS: Sollte es neuere Betriebssystem Versionen geben, gehen Sie bitte auf die Webseite <http://www.equip-info.net/> und laden Sie den neuen Treiber herunter.

### FR Installation

1. Connectez le port USB du 133384 / 133385 / 133386 à un ordinateur.
2. Un nouveau pilote USB sera détecté.
3. Installez le pilote (fichier .exe) et redémarrez l'ordinateur.
4. Branchez le connecteur VGA or HDMI dans un moniteur.

PS: Si une nouvelle version du système d'exploitation est utilisée, allez au site Web <http://www.equip-info.net/> téléchargez le nouveau pilote.

## IT Installazione

1. Collegare la porta USB 133384 / 133385 / 133386 al computer.
2. Il sistema localizzerà il nuovo driver USB flash.
3. Installare il driver (.exe file) e riavviare il computer.
4. Collegare il connettore VGA or HDMI al monitor

PS: In caso di rilascio di nuove versioni del sistema operativo, visitare il sito <http://www.equip-info.net/> and per scaricare il nuovo driver.

## PT Instalação

1. Ligue a entrada USB 133384 / 133385 / 133386 ao computador.
2. Uma nova unidade flash USB será encontrada.
3. Instale o controlador (ficheiro .exe) e reinicie o computador.
4. Ligue o conector VGA or HDMI ao monitor.

PS: Se existir uma versão do SO mais atualizada, aceda ao site web <http://www.equip-info.net/> e transfira o novo controlador.

## ES Instalación

1. Conecte el puerto USB 133384 / 133385 / 133386 al ordenador.
2. Se encontrará un nuevo controlador de unidad flash USB.
3. Instale el controlador (archivo .exe) y reinicie el ordenador.
4. Conecte el conector VGA or HDMI al monitor.

PD: En caso de actualización del sistema operativo, visite el sitio web <http://www.equip-info.net/> para descargar un nuevo controlador.

